




Toolbox FS 461 C

Inhoud en uitleg



1. Benzinebosmaaier FS 461 C kop met hakselmes
2. Stihl beschermkap a) 4147 710 8116 en b) 4180-713-4503
3. Brandstofdop
4. Handgreep met gas. Let op, toerental wordt bepaald door mate van gas geven.
5. Trekkoord
6. Brandstof opvoer pomp
7. Choke knop
8. U greep handvat (tevens te draaien voor linkshandigen)





Toolbox FS 461 C

Inhoud toolbox



- 1x Stihl draadkop autocut 46-2
- 1x draadrol 4mm
- 1x EHBO tasje
- 1x Stihl veiligheidsbril
- 1x Stihl combisleutel
- 1x Stihl draaggordel "advance"
- 1x paar handschoenen maat L en XL
- 1x Stihl veiligheidshel met gehoor- en gelaatsbescherming
- 1x bevestigingsgereedschap voor bevestiging of demontage van hakselmes
- 2x beschermkap draadkop en hakselmes.



Toolbox FS 461 C

Gebruiksaanwijzing en beschermingsmiddelen

Veiligheid:

Zorg bij het maaien dat:

- je veiligheidsschoenen draagt
- je goed sluitende kleding draagt, **losse kleding kan achter takken blijven haken!**
- je altijd gelaatsbescherming met gehoorbescherming draagt
- je bij zandige ondergrond een veiligheidsbril onder het gelaatsmasker draagt
- de maaier goed in balans aan het draagstel hangt. Is de druk op beide schouders goed verdeeld?
- omstanders op **minimaal 15 meter afstand** staan
- je alleen de onderdelen gebruikt die in deze toolbox aanwezig zijn. Dus geen eigen draad of messen.
- je bij het wisselen van hakselmes naar draadkop ook **kap B** op de machine zet
- je niet langer dan 4 uur per dag met de maaier werkt, in tijdsblokken van 20 minuten.



EHBO
veldverbanddoos



Veiligheidshelm
inclusief gehoor en
gelaatsbescherming



Veiligheidsbril



Veiligheidshandschoenen



Veiligheidsschoenen



Glad afgewerkte goed
sluitende en doelmatige
werkkleding

Deze machine is geschikt voor het maaien van ruigte zoals braam en dik riet.
De FS 461 C wordt geleverd met hakselmes en draadkop.



Toolbox FS 461 C

Onderhoudsinstructie

Let op: **De vetplug in de kop van de bosmaaier .**

Checklist na gebruik:

- Schoonmaken van draadkop en messen
- Spuit de messen in met WD40 of Balistol smeerolie
- Schoonmaken binnenzijde beschermkap
- Kop demonteren en kijken of er geen gras of maaisel om de as gewikkeld is
- Bij gebruik van draadkop controleren of er nog voldoende draad opzit voor een volgende keer
- Controleer de brandstoftank op voldoende inhoud. Zorg dat de tank bijna leeg is als de machine langere tijd niet gebruikt wordt.
- Berg alle gebruikte spullen weer op in de toolbox
- Loop aan de hand van de foto op de kaart na of je niets vergeten bent



Staalborstel

- Maak messen schoon met de staalborstel
- Doe dit **in één vegende beweging, van je af**
- Voorkom beschadiging: niet borstelen



Zachte borstel of natte doek

- om overtollig maaisel weg te vegen uit de beschermkap



WD40 – olie

- Na gebruik messen invetten met WD40



Toolbox FS 461 C

Let op!

Voor en na het maaien:

Controleer **alle** bouten of ze nog goed vast zitten. Zo niet, draai ze dan goed aan met de meegeleverde sleutel.

Zeker de **afsluitplug** (zie foto) is belangrijk, want anders komt er vuil in de aandrijving.

Bij het werken met de machine kunnen de bouten namelijk lostrillen.





Toolbox FS 461 C

Veranderen beschermkap

Bij gebruik van:

- **Hakselmes**, zorg dat kap **A** op de machine gemonteerd zit.
- **Draadkop**, zorg dat kap **B** op de machine gemonteerd zit.

Voor veranderen kap:

- Schroef de vier bouten los
- Verwijder beschermkap
- Schuif de andere kap tot aan de aanslag in de geleidingen van het aandrijfkophuis
- Draai de bouten vast

